MỤC LỤC

Hướng dẫn cài đặt	2
Thanh công cụ kata	3
Các lệnh trong kata	4
Cài đặt thông số chung kata	5
Xác định thông tin của 1 thanh thép	7
Lệnh tạo thép(tt)	8
Lệnh Vẽ Thép(vt)	11
Lệnh vẽ dầm(vd)	12
Chú thích lệnh vẽ dầm	14
Lệnh vẽ cột(vc)	16
Lệnh vẽ vách(vv)	18
Lệnh vẽ sàn(vesan)	19
Lệnh vẽ móng đơn(vemong)	22
Lệnh vẽ mặt cắt thang(vethang)	23
Tiện ích đánh số và xuất tọa độ cọc	24
Tiện ích thống kê tên cấu kiện	25
Các lưu ý khi sử dụng Kata	26

KATA_HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Name	Size
🕞 20180604-Kata8.0.1 (for cad2007-cad2012).msi	2.361.344
📧 Up to cad2013-cad2018.exe ₂	1.496.939

- 1 Cài đặt cho phiên bản autocad từ 2007 2012
- 2 Đối với phiên bản từ 2012 trở lên phải cài đặt thêm file Up to cad 2013-2018

Sau khi cài đặt xong, ở giao diện Autocad gõ lệnh AP để load file "Goi lenh.lsp" ở thư mục: C:\Kata_pro

KATA_THANH CÔNG CỤ KATA



Setup KATA (setupkata) : Cài đặt thông số chung cho Kata

Vẽ thép (vt)

Ghi tag thép (gt)

Sửa thép (sua)

Update thép(ud)

Copy Link(cl)

Xóa Link(dl)

Cắt thép(cut)

Tìm Link(tim)

: Vẽ thanh thép mới trong Kata

: Ghi chú số hiệu đường kính thanh thép

Tạo liên kết thép(Link) : Tạo liên kết thanh thép và đối tượng text, dim

: Sửa số hiệu đường kính nhiều thanh thép cùng lúc

: Cập nhật số hiệu đường kính thanh thép

: Copy link để tránh sai sót trong thống kê thép

: Xóa link liên kết

: Cắt thép

: Highlight các đối tượng đã liên kết link với nhau

Xóa highlight(xoa) : xóa các nét highlight

CÁC LỆNH TRONG KATA

K 🙀 Cài đặt thông số Kata										
Thông số chung Lệnh tắt Detail thép Độ dãn thép										
Vẽ thép	vt	Vẽ dầm	vd							
Thống kê thép	tkt	Vẽ dầm shop	vds							
Tạo liên kết	link	Vẽ dầm dạng mc	vdmc							
Sừa thép	sua	Vẽ cột	VC							
Update thép	ud	Vẽ vách	vv							
Copy thép - liên kết	cl	Vẽ cầu thang	vethang							
Xóa liên kết	dl	Vẽ móng	vemong							
Xem liên kết	tim	Vẽ sàn	vesan							
Xóa highlight	хоа	Thông kê coupler	tkco							
Thống kê block sàn	tksan	Nhấn thép	nhan							
Sừa thống kê	suatk	Tạo thép	taothep							
Tổng hợp thép	ththep	Tìm thép	timthep							
Ghi thép	gt	Gán số hiệu về 0	stt0							
Cắt thép	cut	Dim thép	dimthep							
Tổ hợp thép	tohop	Tạo viewport layout	taomv							

Ngoài ra Kata còn cung cấp thêm các tiện ích sau:

kten	: Thống k	kê tên	cấu	kiện	áp	dụng	với	block	kata

- **Toexcel** : Chọn bảng thống kê để xuất ra excel
- **Chuyen** : Chuyển thep block san sang thep liên kết
- Velanhto : tiện ích vẽ và thống kê lanh tô
- Dten : Tiên ích đánh tên và thống kê số hiệu cọc

KATA_CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG

Kata Cài đặt thông số	Kata	1 ×
Thông số chung Lện	h tắt Detail thép	Độ dãn thép
Layer		
Layer kích thước	kata_dim	Tỷ lệ bản vẽ layout 1/25 ∨
Layer nét bao	kata_net thay	Ký hiệu khoảng cách a
Layer nét khung	kata_net khung	Ký hiệu phi (<10) %%c
Layer nét khuất	kata_net khuat	Ký hiệu phi (=10) %%c
Layer nét lưới trục	kata_grid	Ký hiệu phi (>10) %%c
Layer thép chủ	kata_thep chu	Thể hiện số hiệu của thép phần tử
Layer thép đai	kata_thep dai	
Layer thép đai khuấ	t kata_thep dai	Đk thép Màu
Layer nét mành	kata_net manh	
Layer nét text	kata_text	
Kiếu text	kata_text	
Kiểu Dim	kata_dim_iso	
	Chấp nhận	Thoát

Cài đặt thông số Kata									
Thông số chung Lệnh tả	ắt Detail thép	Độ dãn thép							
Vẽ thép	vt	Vẽ dầm	vd						
Thống kê thép	tkt	Vẽ dầm shop	vds						
Tạo liên kết	link	Vẽ dầm dạng mc	vdmc						
Sửa thép	sua	Vẽ cột	vc						
Update thép	ud	Vẽ vách	vv						
Copy thép - liên kết	cl	Vẽ cầu thang	vethang						
Xóa liên kết	dl	Vẽ móng	vemong						
Xem liên kết	tim	Vẽ sàn	vesan						
Xóa highlight	хоа	Thông kê coupler	tkco						
Thống kê block sàn	tksan	Nhấn thép	nhan						
Sửa thống kê	suatk	Tạo thép	taothep						
Tổng hợp thép	ththep	Tìm thép	timthep						
Ghi thép	gt	Gán số hiệu về 0	stt0						
Cắt thép	cut	Dim thép	dimthep						
Tổ hợp thép	tohop	Tạo viewport layout	taomv						
(Chấp nhận	Thoát							

KATA_CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG

Kan Cài đặt thông số Kata	3 ×	Kata Cài đặt thông số Kata	4 ×
Thông số chung Lệnh tắt Detail thép Đ	ộ dãn thép	Thông số chung Lệnh tắt Detail thép Độ dẫn thép	
Inong so chung Lệnh tát Detait trep Dai Bẻ cổ chai cho thép có phi từ 16 Tỷ lệ đoạn nhấn cố chai 1/6 Coupler cho thép có phi từ 30 Chiều dài thép tối đa (mm) 11700 Chiều dài thép tối thiểu (d) 100 Làm tròn thép neo nối (mm) 5 Đai C bẻ móc 2 đầu 7.5 d Chiều dài nối thép 30 Vùng được nối thép (d) 30 Vùng được nối thép (d) 30 Thể hiện móc cắt kết thúc thép Thể hiện đoạn bo uốn thép góc 90 độ Rút gọn số lượng mặt cắt dầm	Quy cách nối thép dầm Khoảng cách mối nối (mm) ≥ 500 ☐ Thép trên được nối ở giữa nhịp ☑ Thép trên được nối ở vùng gối ☑ Thép dưới được nối ở vùng gối ☑ Thép dưới được nối ở giữa nhịp Vùng nối thép trên 0.25 L từ mép ∨ Vùng nối thép dưới 0.2 L từ mép ∨ Quy cách neo thép dầm ☑ Thép lớp dưới không bẻ ke ☑ Thép trên ko neo xuống cột dưới ☐ Luôn luôn bẻ ke 0 (d) Làm tròn đoạn bẻ ke 10 (mm)	Dộ dẫn cả thanh Độ dẫn cả thanh Dạng V Độ giãn (d) Độ dẫn thép	ûng với từng dạng
Khi đánh stť cho phép giú lại stť cũ khi Khi đánh stť cho phép giú lại stť cũ khi	nó ko trùng với stt của thép khác		
Thể hiện số lượng thép rải ủng với Dim	gần nhất cho block KHT dạng T13 và P13		
Chấp nhận	Thoát	Chấp nhận Thoát	

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐỂ THỐNG KÊ 1 THANH THÉP



LỆNH TẠO THÉP(TAOTHEP)

Thông tin cần thiết để nhập liệu:

- Kích thước, hình dạng
- Đường kính, số hiệu
- Số lượng
- Khoảng rãi thép
- Tên cấu kiện

Kap Chuyển polyline thành thép	×
Dạng thép 01 02 03 04 05 06 07	Kích thước L1 2415 <
08 V dang01	
Thông số thép	
Số hiệu (sh) 10 Đường kính (dk) 1 🗸	
Số lượng (sl) 2 Khoàng cách (kc) 150	
Tên cấu kiện Móng M1	Chú thích thép (ctt): (T1)
Chon thanh thép	hoát

VIDEO HƯỚNG DẪN LỆNH TẠO THÉP



BÀI TẬP 1: VÍ DỤ CHO LỆNH TẠO THÉP



BÀI TẬP 2: VÍ DỤ LỆNH TẠO THÉP CHO SÀN

LỆNH VĨ THÉP(vt)

- 1. Nhập kích thước
- 2. Vẽ thanh thép
- 3. Vẽ điểm thép
- 4. Tham khảo cách vẽ đai gia cường dầm phụ

Video:

https://www.youtube.com/wat ch?v=En2FIOrxGao

Kana Thông tin thép X
Dạng thép 01 ^ 02 03 04 05 06 07
08 V dangQ1
Thông số thép
Số hiệu (sh) 6 Đường kính (dk) 14 🗸
Số lượng (sl) 17/1DIM Khoàng cách (kc) 200
Tên cấu kiện sàn 1 Chú thích thép (ctt): (T1)
2 Vẽ thanh thép Vẽ điểm thép 3

KATA-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1

12		A	В	С	D		E	F	G		Н		J	
	1	Tỷ lệ bản vẽ dầm	1:50		_		Kéo thép	500		Cắt thép gi	ia cường nhịp			
	2	Tỷ lệ vẽ mặt cắt	1:25	L	oad data	0	Neo thép	vùng kéo (d)	40		🦵 Cách điể	ím cắt thép g	gối =h	
	3	Tên dầm	B01			9	Neo thép vùng nén (d)		30		0,2	L từ tâm d	cột	
	4	Số cấu kiện	1				Đường ki	ính cốt giá	20		· Cắt thép gi	ia cường gối		
	5	h dầm (mm)	700	S	ave data	8	3 Số lớp cốt giá		3x4		0,25	cột		
	6	b dầm (mm)	400				Đường ki	ính đai (mm)	10	256	Khoảng các	ch đai gia cư	ờng —	
	7	h sàn (mm)	150				Khoảng	Gần gối	a150	F/	🕒 Bố trí (đều với	a500	
	8	Tên trục dầm		G	iet length	4	cách đại	giữa nhịp	a200	. L	🔘 Giống	đai ngoài		
	9	Độ lệch của trục	-100				cucinuu	Công xôn	150	a	bảo vệ thé	èp chủ/đai	50/25	
	10	Cao trình dầm	+3.300	Cột	Nhịp		Cột	Nhịp	Cột	N	lhip	Cột	Nhịp	
	11	Thép chịu lực trên	4f20	400	6200		400	6500	400	6	500	400		
	12	Thép chịu lực dưới	4f20	• •	•	→ •		▶ •	← →•	•		← → •	I	
	13	Thép gia cường trên	lớp 1	2f16			- 🗸							
	14		lớp 2	2f20			2f20		2f20;2f25	8		2f20		
+	17	Thep gia cương	lớp 2		2120	2f20		2120		2	2120	F	2120	
	18		lớp 1						500.400/			500.400		
	19	Giật mép trên dâm;thép chịu		400			100	100; 5125	500;100	B		500;100		
	20	D Bê rộng dâm giao tại cột (mŋ Độ lệch dầm giao so với tâm Dấm các trực cất		400			400		400	;		500		
	21			1	J		2	>100,5120	2		•	500		ſ
	23	Độ lệch của trục so v	với tâm c	-200			0	a100/200/50	0		•	0		
	20	Dộ lệch của trặc 50 v	ortainte	200			-				<u> </u>	<u> </u>		
	24				•					(ر ا		0	
	25		7	Đai C	2		Đai U	2-3 IJ	Đai □		2-3 🔣			
	26			Đai C	3									
	27									ļ				
	28													
	29													
	30													
	20													
	32													
	34													
	04													

LỆNH VẼ DẦM(VD, VDS)

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM

- 1. Thêm layer thép thứ 3
- 2. Load data: load dữ liệu dầm đã lưu vào sheet "save infor"
- 3. Save data: Lưu dữ liệu dầm đã lưu vào sheet "save infor"
- 4. Getlength: Lấy kích thước dầm tự động từ bản vẽ autocad
- 5. Số lớp cốt giá:
 - Nhập dấu để không vẽ thép giá ngang
 - Nhập 1 tương đương 1 lớp cốt giá
 - Nhập 3x4 tương đương 4 lớp với 3 thanh cốt giá
- 6. Nhập 25 tương đương thép Ø25 giữa 2 lớp thép
- 7. Thép tăng cường chạy suốt:
 - Nhập dấu tương đương thép tăng cường chạy suốt từ trái sang phải
- 6. Thép gia cường 2 bên gối khác nhau:

 Nhập 2f20;2f25 tương đương thép gia cường bên trái 2f20, bên phải gia cường 2f25

- 9. Thép neo vào biên ngoài dầm vách:
 - Nhập 400 tương đương bề rộng dầm 400
 - Nhập -400 tương đương thép neo vào dầm

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM

- A. Giật mép trên dầm:
 - Nhập 100,5f25 tương đương giật mép trên 100, thép tăng cương 5f25
- B. Nhập bề rộng cột trên:
 - Nhập 0 tương đương không có cột trên
 - Nhập 400 tương đương bề rộng cột trên là 400
 - Nhập 500;100 tương đương bề rộng cột 500 lệch với mép trái cột dưới là 100
- C. Thép giá cục bộ:
 - Nhập 2f12 thép giá cục bộ tại nhịp đó chuyển thành 2f12
- D. Giật mép dưới của Dầm:
 - Nhập 100 tương đương mép dưới của dầm giật xuống 100
 - Nhập -100 tương đương mép dưới của dầm giật lên 100

 Nhập -100;5f20 tương đương mép dưới của dầm giật lên 100 và thép tăng cường chuyển thành 5f20

- E. Khoảng cách thép đai cục bộ chính(Đai bao quanh):
 - Nhập a100/a200/a50 tương đương thép đai chính vị trí cục bộ tại nhịp
- F. Khoảng cách thép đai cục bộ phụ (đai C, U, Vuông):
 - Nhập a100/a200/a50 tương đương thép đai phụ vị trí cục bộ tại nhịp
- G. Thay đổi bề rộng dầm:

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ DẦM

I. Đai C:



J. Đai U:

Minh Hoa	Form Nhập Liệu					
	Dai U 2-3					

K. Đai Vuông:



LỆNH VẼ CỘT(VC)

	A	В	С	D	E	F	G	Н	- I	J	K	L	
1	Bề rộng dầm (mn	n)	800				Thép lớp	Thép lớp 2 ghép sát thép lớp 1			L täng		
2	Chiều dày sàn (m	ım)	200	Tỷ lệ bả	in vẽ cột	1:30					Lvị trí		
3	Tên cột		C1	Tỷ lệ vẽ	mặt cắt	1:20		ai tự dọng Với tr	iong so:	○ 50% tai 2	vitrí	1	
4	Số câu kiện		1	a bảo v	/ệ (mm)	30	Đai bao	d10a100/20)	() 1007(b-1			
5	Cao trình đáy đài	móng (m)	-5,500	Đoạn b	ěke(d)	15	Đai gc	d8a400		● 100% tại			
6													
7	TÂNG	Chiều cao	Kích th	ước cột		Số cây thể	ép chịu lực	c Đường		Vị trí nối	Chiều cao	Đại bạo	
8	TANG	m	b	h	Cạr	nh b	Cạr	Cạnh h		thép	dầm	Darbao	
9	PILECAPS		mm	mm 📜	🕨 Lớp 1	Lớp 2	Lớp 1	Lớp 2	mm	mm	mm	đk+kc	
10	BASEMENT	3,000	1000	1000	7	4	7	5	25/20	150	600	d10a100/2	
11	FLOOR 1	3,500	1000	1000	7	4	7	7	25/20	150	600	d10a100/200	
12	FLOOR 2	3,900	1000	1000	7	4	7	7	25/20	150	400	d10a100/200	
13													

	-	IVI	IN	0	Р	Q	R	S	I	U	V
1											
2											
3											2
4											2
6											
7	Deilher	Đại gia cường tự bố trí									
8	Đai bao Đai 🗆 Ver 🚺			Ðai⊡ Hor 🤚 ÐaiC Ver 🌔			Đai C Hor 🏼 🚺				
9	đk+kc	tỷ lệ	đk+kc	Số lượng	tỷ lệ	đk+kc	Số lượng	đk+kc	Số lượng	đk+kc	Số lượng
10	d10a100/200	0,5	d10a400		0,5	d10a400		d10a400	2	d10a400	2
11	d10a100/200	0,5	d10a400		0,5	d10a400		d10a400	2	d10a400	2
12	d10a100/200	0,5	d10a400		0,5	d10a400		d10a400	2	d10a400	2
13											

CHÚ THÍCH BẢNG THÔNG SỐ VẼ CỘT

- 1. Khai báo cột chữ nhật, cột tròn
 - Cột chữ nhật tương đương nhập b và h
 - Cột tròn tương đương chỉ nhập cạnh
- 2. Vị trí cắt thép cột
 - 50 % tại 1 vị trí của tầng
 - 50 % tại 2 vị trí của tầng
 - 100% tại 1 vị trí của tầng (dùng cho nhà phố)
- 3. Đai bao
- Đai bao xung quanh cột
- 4. Đai vuông theo phương đứng
- 5. Đai vuôn theo phương ngang
- 6. Đai C theo phương đứng
- 7. Đai C thep phương ngang

LỆNH VĨ VÁCH (vv)

	А	B	С	D	E	F	G	H		J	K
1	Bề rộng dầm (m	m)	800	Bể rộng v	vùng biên	675			Cắt thép ở 1 tầng		
2	Chiều dày sàn (r	nm)	200	Tỷ lệ bả	n vẽ cột	1:30			🔿 50% tại 1 vị trí		
3	Tên vách		V1	Tỷ lệ vế	mặt cắt	1:20		_ bo tri dai tụ dọng voi triong so:			
4	Sô câu kiện		1	a bảo v	/ệ (mm)	30	Đai bao d10a100/200		0		
5	Cao trình đáy đà	i móng (m)	-5,500	Đoạn b	ěke(d)	15	Đai gc	d8a400		0 100% tại	T vị tri
6											
7	TÀNG	Chiều cao	Kích thu	rớc vách		Sô cây thể	ép chịu lực		Đường	Vị trí nối	Chiếu cao
8	TAILO	m	Cạnh dài	Cạnh ngắn	Cạn	h dài	Cạnh	ngắn	kính thép	thép	dầm
9	PILECAPS	1,500	mm	mm	Biên	Giữa	Lớp 1	Lớp 2	mm	mm	mm
10	BASEMENT	3,000	3000	600	7	11	7	7	25	150	600
11	FLOOR 1	3,500	3000	600	7	11	7	7	25	150	600
12	FLOOR 2	3,900	3000	600	7	11	7	7	25/20	150	400
13	FLOOR 3	4,600	3000	600	7	11	7	7	20	150	400
14	FLOOR 4	3,300	3000	600	7	11	7	7	20	150	600
15	FLOOR 5	3,300	3000	600	7	11	7	7	20	150	400
40								r r			
	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V

	Đai tự bố trí						
	Đai bao	Đai biên	Đai C Ver		Đai C Hor		
	đk+kc	đk+kc	đk+kc	Số lượng	đk+kc	Số lượng	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
	d10a100/200	d10a100/200	d10a400	2/3	d10a400	2	
f		2					



LÊNH VĨ SÀN (vesan)

🔜 Triển khai thép sàn	1 ×	🔜 Triển khai thép sàn	2 ×
Đường kính12Khoảng cách150Lớp bào vệ25Neo thép (d)30Đoạn bẻ móc thép Bên trái:0Bên phải:0Góc bẻ90 độ	Triển khai thép theo phương Phương ngang Phương đủng Bố trí thép Thép đều Loại block ghi thép kata_block_KHT Công thức sldkakc L=Lt Chú thích thép	Đường kính 12 ✓ Khoàng cách 150 Lớp bảo vệ 25 Neo thép (d) 30 Đoạn bẻ móc thép 6 Bên trái: 100-1000 Bên phải: 100-1000 Góc bẻ 90 độ ✓	Triển khai thép theo phương Phương ngang Phương đứng Bố trí thép Thép đều Thép gia cường Loại block ghi thép kata_block_KHT kata_block_KHTCT Công thức sldkakc L=Lt Chú thích thép
Khoàng sole khi thép gặp m Chấp nhận	nạch ngừng (CJ) 0	Khoàng sole khi thép gặp m Chấp nhận	aạch ngừng (CJ) 1000 Thoát

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dG1_LLvR5fo

LÊNH VĨ SÀN (vesan)

- 1. Bố trí thép rãi đều
 - Bột chữ nhật tương đương nhập b và h
 - Cột tròn tương đương chỉ nhập cạnh
- 2. Đoạn bẻ móc thép
 - Nhập đoạn móc thép bên trái, bên phải
- 3. Tùy chỉnh kiểu ghi chú cho thép
 - sl: số lượng; dk: đường kính; kc: khoảng cách
 - Lt: chiều dài tổng; Li: chiều dài đoạn; Lmin, Lmax: chiều dài nhỏ, lớn nhất
- 4. Bố trí thép tại mạch ngừng

- Tạo Layer mới đặt tên CJ, vẽ line mạch ngừng bằng layer "CJ" trên bản vẽ thép sẽ tự cắt tại vị trí đường line này

- 5. Bố trí thép mũ gia cường
- 6. Nhập kích thước thép mũ

- Nhập 100-1000 tương đương thép mũ bẻ móc 100, chiều dài 1000 từ biên dầm

- CÁC LƯU Ý KHI VẼ SÀN:
 - Vẽ dầm bằng layer: Kata_netkhuat
 - Các lỗ mở phải nằm trong đường biên sàn
 - Phối hợp với lệnh "nhan" để nhấn thép sàn âm

VĨ SÀN BIẾN THIÊN



VIDEO:

LỆNH VĨ MÓNG ĐƠN (VEMONG)



LỆNH VĨ MẶT CẮT THANH (vethang)



TIỆN ÍCH ĐÁNH SỐ VÀ XUẤT TỌA ĐỘ CỌC (dten)



- 1. Nhập tên block của cọc
- 2. Nhập tên tiền tố trước cọc
- 3. Nhập số thứ tự cọc muốn đánh
- 4. Chọn hướng đánh số thứ tự cọc



KẾT QUẢ NHƯ SAU

TIỆN ÍCH THỐNG KÊ TÊN (tkten)



STT	Tên cọc	Chú Thích	X (m)	2
1	PA1	coc250	-0.625	10.975
2	PA2	coc250	0.675	10.975
3	PA3	coc250	0.025	10.600
4	PA4	coc250	-0.625	10.225
5	PA5	coc250	0.675	10.225
6	PA6	coc250	0.025	9.850
7	PA7	coc250	0.675	9.475
8	PA8	coc250	-0.625	9.475

Sau khi đánh tên cọc, thực hiện lệnh "tkten"

2. Kết quả được như sau

Lưu ý: Ngoài ra lệnh tkten có thể dùng để thống kê tên các cấu kiện trên bản vẽ sử dụng các block kí hiệu của Kata.

Xem thêm video: https://www.youtube.com/watch?v=pxAQJu9--xU

CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG KATA

- 1. Lệnh copy link
- 2. Vẽ sàn biến thiên
- 3. Tùy chỉnh kiểu ghi chú cho thép (block công thức)
- 4. Lệnh tạo thép (tận dụng lệnh Burst để phá bock thuộc tính)
- 5. Lệnh vẽ dầm
- 6. Thống kê thép
- 7. Kiểm tra liên kết, tìm thép